

13. DEPORTES, "Juega Seguro"

Proyecto presentado por

CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES

Soto del Real, 11 de Abril de 2019

INDICE

1. ANTECEDENTES
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. ALCANCE
4. OBJETIVOS
5. DESTINATARIOS
6. PROPUESTA TÉCNICA
7. METODOLOGÍA
8. CRONOGRAMA
9. PRESUPUESTO ECONÓMICO

1. ANTECEDENTES

El Consejo Sectorial de Deportes de Soto del Real se constituye con fecha 15 de diciembre de 2.015, tras múltiples reuniones, desde su primera sesión informativa celebrada el 17 de noviembre de 2.015.

Tras formalizar su reglamento de organización y funcionamiento interno, queda formado por los clubes y organizaciones siguientes:

- Club Marcha Nórdica
- Club de Pádel Soto del Real
- Club de Tenis Soto del Real
- Club Ciclista Najarra Xtrem
- Club Arco Soto
- Club Canto Berrueco (escalada)
- Club Piratas Soto Basket
- Club Soto Bosque (orientación)
- Club Soul Ciclo
- Club Tenis de Mesa Soto
- Soto del Real Rugby Club
- Club de Fútbol Recreativo Soto del Real
- Club Fútbol Sala VPSR
- Club Tandem Karate
- Club Hípico El Soto
- Plataforma de Urbanizaciones
- Club Voleibol Soto (miembro no constituyente)

Son también miembros constituyentes los técnicos municipales de deportes y una serie de vecinos particulares e interesados en el deporte y la actividad física en Soto del Real. Su Presidenta es María Paris Cornejo (Concejal de Deportes).

Entendemos, desde este Consejo que **la práctica deportiva favorece todos los aspectos de la salud física, mental y cultural y que su promoción es una "obligación conjunta de los clubes y la administración local"**, quien debe velar por fomentar su práctica e incrementar las dotaciones adecuadas, sin descuidar el mantenimiento y mejora de las ya existentes.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Tras las reuniones mantenidas en el Consejo Sectorial, los Clubs han llegado a un consenso común sobre la necesidad de realizar una serie de mejoras que **afectan principalmente a la seguridad de las instalaciones públicas deportivas**:

- Sustitución de las puertas de almacén en el polideportivo.
- Sustitución de las puertas del vestuario en el polideportivo.
- Colocación de cerraduras eléctricas en el recinto de tiro con arco.
- Colocación de un cartel informativo en el recinto de tiro con arco.
- Ejecución de bordillos en el recinto de tiro con arco.
- Arreglo de la acera exterior y fachada en el recinto de tiro con arco.
- Arreglo de mallas y jardines en el recinto de tiro con arco.
- Implementación de protecciones en las vallas que rodean el campo de fútbol rugby.
- Sustitución de redes y banquillos en el campo de fútbol rugby.
- Reparación de la iluminación actualmente disponible en el campo de fútbol rugby.
- Reparación del césped en el campo de fútbol rugby.

3. ALCANCE

Las mejoras lograrán satisfacer a todos los vecinos de Soto del Real, así como los Clubs del municipio que trabajan sobre las necesidades de la población a nivel deportivo, subsanando problemas de seguridad existentes y añadiendo mejoras estéticas en algunos casos

4. OBJETIVOS

- El objetivo principal, este año, es prevenir cualquier percance entre nuestros usuarios, incrementando su seguridad y dotando de la misma en los casos donde actualmente no existe.
- Mejorar la calidad de la oferta deportiva/educativa.
- Dotar a las instalaciones de mejoras estéticas.

5. DESTINATARIOS

Todos los usuarios de las instalaciones deportivas afectadas, del público asistente a los eventos y los vecinos y visitantes de Soto del Real.

6. PROPUESTA TÉCNICA

6.1. Polideportivo. Puertas Almacenes de Material Deportivo.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Importantes Problemas de Seguridad para los usuarios. Problemas existentes de choques durante la práctica deportiva, debido a la utilización de materiales muy gastados, actualmente anticuados y en desuso en este tipo de instalaciones.	Fabricación, suministro e instalación de dos conjuntos de puertas batientes de cuatro hojas desiguales tipo librillo, con estructura reforzada y doble chapa. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.2. Polideportivo. Puertas de Vestuarios y Botiquín.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Similar a la expuesta en el punto 6.1	Fabricación, suministro e instalación de cinco puertas batientes de una con estructura reforzada y doble chapa, todas con cerradura y manivela en ambas caras. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.3. Tiro con Arco. Mejora de Seguridad y Control de Acceso

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Actualmente existe un acceso mediante una cerradura normal, teniendo cada socio una llave de la misma.	Instalación de botoneras, cerraduras eléctricas y muelles hidráulicos de cierre en las puertas existentes. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.4. Tiro con Arco. Cartel Informativo.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Actualmente inexistente.	Instalación de un cartel informativo de situación al comienzo de la calle. Aspecto muy importante para un club que organiza múltiples competiciones a las que asisten personas externas a nuestro municipio. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.5. Tiro con Arco. Instalación de Bordillos de Hormigón.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Actualmente inexistente.	Construcción de bordillos de hormigón para la delimitación-protección del área de la línea de tiro al aire libre. Los bordillos evitarán el deterioro del suelo de hormigón impreso existente. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.6. Tiro con Arco. Acera y Mejora general del edificio.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Importante deterioro, debido al paso del tiempo y a las reparaciones parciales.	Construcción de una acera en la fachada exterior, canalones, pintura y arreglos del edificio, dotándole de uniformidad y limpieza. Se adjuntan planos y características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.7. Tiro con Arco. Sustitución de vallado existente.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Estado actual muy deteriorado que puede derivar en lesiones a deportistas y transeúntes, además de ofrecer muy poca o ninguna protección ante posibles intentos de acceso fraudulento al recinto.	Sustitución de una parte del vallado existente de 1,5 metros, por uno nuevo de malla de simple torsión de 2 metros de altura. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.8. Campo de Fútbol-Rugby. Protecciones para las Vallas Perimetrales.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Vallas metálicas sin ningún tipo de protección que aminore los posibles impactos durante la práctica deportiva. Es una cuestión prioritaria para la práctica de rugby. Tanto esta federación como la de fútbol, legislaran en breve para la implantación obligatoria de las mismas.	Instalación de protecciones en la valla de todo el área perimetral del campo. Existe un presupuesto comercial, con la descripción de los materiales propuestos, comunicado al Técnico de Deportes.

6.9. Campo de Fútbol-Rugby. Sustitución de Redes Perimetrales y Banquillos.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Redes rotas en múltiples puntos, lo que de hecho las hace inútiles para su finalidad de protección. Banquillos muy deteriorados, con asientos y cristales plásticos rotos, con problemas de seguridad que pueden provocar cortes y un aspecto estético lamentable.	Sustitución de redes y banquillos actuales. Se adjuntan características completas en el anexo, basadas en un presupuesto comercial de respaldo, sin mención de proveedor.

6.10. Campo de Fútbol-Rugby. Reparación de Luminarias.

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Peligroso estado de deterioro, que ha provocado la caída de cristales protectores de los proyectores. Elementos de sujeción en mal estado, producido principalmente por los nidos de cigüeñas asentadas en las torres.	Revisión y sustitución (en los casos necesarios) de los proyectores de luz colocados en las torres. Este presupuesto está basado en actuaciones anteriores, según consulta con los técnicos de deportes.

6.11. Campo de Fútbol-Rugby. Reparación de Césped

SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA PROPUESTA
Múltiples deficiencias expuestas en un documento adicional del Anexo: Zonas con un notable deterioro con juntas levantadas y agujeros en varios puntos del campo. Riego en mal estado (solo funcionan 4 de 10 aspersores).....	Descripción para la subsanación de todas las deficiencias expuestas, junto a las mismas, en el Anexo. Este presupuesto está basado en actuaciones anteriores, según consulta con los técnicos de deportes.

En el ANEXO a este Proyecto, se adjuntan fotografías de la situación actual de las instalaciones y presupuestos con cantidades económicas orientativas, omitiendo las marcas comerciales de los emisores.

7. METODOLOGÍA

El proyecto, en caso de ser aprobado en la correspondiente pregunta ciudadana, saldrá a licitación pública, tal y como corresponde a la política de transparencia de la corporación. Una vez adjudicada la contratación, será competencia de los técnicos municipales la supervisión de su ejecución. El Consejo Sectorial, a su vez se implicará todo lo que sea necesario y siempre y cuando sea requerido en la elaboración final de cada epígrafe del proyecto y en el trasvase de las ideas originales a los pliegos de contratación.

8. CRONOGRAMA

El proyecto contempla su inclusión en los presupuestos participativos. En caso de ser aprobado, la realización definitiva dependerá de los plazos necesarios marcados por los técnicos y por el calendario de trabajo, en función del proceso de adjudicación de las obras y de los procedimientos administrativos necesarios para llevarlas a cabo.

9. PRESUPUESTO ECONÓMICO

CONCEPTO	PRECIO €
Puertas almacenes de material del polideportivo	6.975
Puertas vestuario y botiquín del polideportivo	5.993
Control de acceso de tiro con arco	760
Cartel informativo de tiro con arco	895
Instalación de bordillos de tiro con arco	1.748
Acera exterior y fachada de tiro con arco	6.419
Reparación de mallas y jardines de tiro con arco	1.452
Protecciones de vallas en campo Amaro	16.698
Sustitución de redes y banquillos en campo Amaro	12.205
Reparación de iluminación en campo Amaro	10.000
Reparación de césped en campo Amaro	11.800
Total	74.945

9.1 OBSERVACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO

- Las cantidades estimadas incluyen impuestos.
- En función de los requisitos municipales para llevar a cabo el proyecto, este Consejo puede adaptarse a otro tipo de elementos propuestos por los técnicos municipales, determinados tanto por los propios procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la adjudicación del proyecto, como por las cuestiones de tipo estético o funcional que considere oportunas la corporación municipal.
- Obviamente por la propia normativa de la "Participación Ciudadana", todas las cantidades han de ser orientativas, al no poderse incluir marcas comerciales. En el caso de resultar elegido y durante el proceso de licitación, los técnicos municipales, la concejalía de deportes o a quien le corresponda, podrá mover las cantidades económicas de unos a otros conceptos, con el fin de cubrir la totalidad de los mismos.